

- D** NH-Sicherungslasttrennschalter NH1, 2, 3
GB HRC fuse-switch-disconnectors NH1, 2, 3
F fusible-interrupteur-sectionneur NH1, 2, 3
I Sezionatore portafusibili NH1, 2, 3

D Montageanleitung

- Vor Beginn der Arbeiten Anlagen und Gerät spannungsfrei schalten.
- Sicherungseinsätze und Trennmesser mit versilberten Oberflächen einsetzen.
- Zügig schalten

GB Installation instruction

- Always switch off the power to the systems and equipment before starting your work.
- Utilize silver-coated fuse-links and isolating blades.
- Operate quickly

F Notice d'instructions

- Avant le début des travaux, mettre les installations et l'appareil hors tension.
- Veuillez utiliser des fusibles et des couteaux de coupe avec des contacts argentés.
- Mettre en circuit rapidement

I Istruzioni per il montaggio





- Prima di iniziare il lavoro togliere la tensione dall'impianto e dall'apparecchio.
- Utilizzare fusibili e coltelli divisori con contatti argentati
- Operare rapidamente

Sammelschienen Montage

Busbar assembly

Montage sur jeu de barres

Montaggio su sbarra collettice






Umbau Abgang unten/oben

Conversion of outgoing bottom/top in no time at all

Changement des départs bas/haut en un tour de main

Trasformazione uscite basso/alto




Kabelanschlüsse

Cable connections

Raccords de câbles

Collegamento dei cavi




Verriegelung/Plombierung

Locking/sealing facility

Verrouillage/plombage

Blocco/Piombatura






Zubehör

Accessories

Accessoires

Accessori



Sicherungsüberwachung

Fuse monitoring

Surveillance des fusibles

Monitoraggio dei fusibili

